



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo
Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 520 / 09

Protocolo: 26.574
Data: 19/08/09 Hora: 08:22
Ofício: _____
Aprovado na 22ª SO, realizada
em 18.08.09 8EM adendo

Presidente

Assunto: Solicita que o Prefeito Municipal determine o nivelamento e a recolocação dos sextavados da confluência entre as ruas Mestre Pessoa e Jorge Ferreira, na Vila Tamoios (Centro).

Bertiooga, 18 de agosto de 2009.
Senhor Presidente, Nobres Vereadores:

Caio Matheus, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:


Em visita à Vila Tamoios (Centro), pudemos perceber o afundamento dos sextavados instalados na confluência entre as ruas Mestre Pessoa e Jorge Ferreira.

Conforme as fotos em anexo, provavelmente houve o afundamento devido a infiltração, ocorrendo acúmulo de água e deixando munícipes preocupados com a possibilidade da ocorrência de algum acidente envolvendo, principalmente, crianças e idosos e, ainda, a proliferação do mosquito da dengue.

Nossa preocupação é o fato de que a infiltração prejudique toda a via, vindo a afundar o local, prejudicando o tráfego dos moradores, de pedestres que se utilizam o local, bem como dos motoristas, motociclistas e ciclistas que costumam passar pela via.

Face ao acima exposto, é que **INDICO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini para que, junto ao setor competente, determine o nivelamento e a recolocação dos sextavados da confluência entre as ruas Mestre Pessoa e Jorge Ferreira, na Vila Tamoios (Centro).

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.


Caio Matheus
Vereador


Marcelo Heleno Vilares



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo
Estância Balneária




Foto 001

Rua com sextavados com infiltração e acumulando água parada



Foto 002

Sextavados cedidos e acumulando água parada



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo
Estância Balneária



Foto 003

Motorista é obrigado a trafegar na contramão para não cair com seu veículo na parte afundada da via devido a infiltração