



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 331 / 13

Protocolo:	<u>1828-2013</u>	
Data:	<u>12/06/13</u>	Hora: <u>08:37</u>
Ofício:	_____	
Aprovado na	<u>18</u>	SO, realizada
em	<u>11.6.13</u>	<u>5</u> adendo
_____ Presidente		

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

Assunto: Solicita à prefeitura providências quanto aos ferros expostos, no canal de drenagem implantado recentemente na avenida Anchieta, no trecho do Maitinga e Jardim Albatroz, e sinalização na rotatória próxima ao referido canal.

Ref: GVLCPJ

Bertioga, 11 de junho de 2013.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Luis Carlos Pacífico Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Há vários meses a obra do canal de drenagem da nova pista da Avenida Anchieta vem sendo realizada. O trânsito na rotatória entre o Jardim Albatroz e o Maitinga chegou a ficar interditado por mais de dois meses, tendo sido liberado o acesso à avenida 19 de Maio recentemente.

Acontece que há dois problemas neste local que precisam ser resolvidos com urgência: a falta de qualquer tipo de sinalização, que coloca a vida de motoristas desavisados em risco, já que no período da noite a visibilidade fica prejudicada e não há informações do Trânsito sobre o referido canal, que está sem barreiras de contenção e pode ser invadido numa curva mal feita;



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Ainda, os ferros que "sobraram" durante a construção do canal, estão expostos em mais de um metro, em posição vertical, por toda a extensão do referido canal. O perigo de qualquer cidadão se envolver num acidente neste trecho é grande, já que há uma ciclofaixa paralela ao local e o fluxo do trânsito é intenso entre as duas avenidas (a Anchieta e a 19 de Maio).

Por esse motivo, peço medidas urgentes da Secretaria de Serviços Urbanos e do Departamento de Trânsito do município, para que essas duas questões sejam sanadas, antes que algum acidente ocorra no local.

Seguem anexas fotos ilustrativas do referido canal.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara


Luis Carlos Pacífico
Vereador

ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
Vereador

EDVALDO ALECRIM SILVA
1º Secretário

VALÉRIA BENTO
Vice Presidente
da Câmara

IVAN DE CARVALHO
Vereador

ELISABETH DOTTI CONSOLO
Vereadora

JOSÉ FELICIANO IRMÃO
2º Secretário



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Ferros expostos no canal de drenagem, na avenida Anchieta, no bairro Maitinga



Local oferece risco de acidente, já que não tem sinalização de trânsito e nem barreiras de proteção.

