


Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 3721 10

Protocolo: <u>29.085</u>
Data: <u>26/05/10</u> Hora: <u>08:24</u>
Ofício: _____
Aprovado na <u>16.ª</u> SO, realizada em <u>25/05/10</u> <u>S/</u> adendo
 Presidente

Assunto: Manutenção na Rua Eng. Eduardo C. Costa – Chácara Vista Linda
Ref: GVMOBR – 032/2010

Bertioga, 25 de maio de 2010.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Marcelo Vilares, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

A Rua Eng. Eduardo C. Costa, no bairro Chácara Vista Linda é conhecida por ser a localização do Núcleo de Assistência à Criança Deficiente (NACE).

No lado que vai da Av. Anchieta até a Rodovia Rio Santos, a rua é asfaltada e encontra-se em boas condições. Porém, na entrada do trecho que vai da Rodovia Rio Santos em direção ao rio Itapanhaú, logo ao sair da rodovia, a rua está em péssimas condições. A areia foi assoreada e existem verdadeiras crateras logo na descida da pista. Pior fica a situação por estar a rua muito abaixo da rodovia, o que dificulta a visão dos motoristas que precisam entrar ali.

Isso representa uma situação grave porque naquele trecho entram e saem muitos caminhões, devido à existência de lojas de móveis, madeireira, loja de jardinagem, mercadinhos, além da Estação de Tratamento de Água e Esgoto que está sendo construída pela SABESP, e também ali bem próximo está sendo efetuada uma grande construção, o que aumenta ainda mais o tráfego de caminhões. Não fosse isso bastante, existe ali também o tráfego local de moradores que circulam com seus carros e motos.

Além disso, é também ali às margens da rodovia que fica um dos pontos de ônibus da região, que não possui qualquer sinalização. Para desviarem dos buracos e das péssimas condições daquele lugar, muitos motoristas jogam seus carros na



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

direção do "ponto de ônibus" onde muitas pessoas (inclusive crianças) ficam aguardando o coletivo.


Dessa forma, tanto correm riscos os motoristas dos veículos quanto os pedestres.

Diante do exposto, indica ao Executivo Municipal e à Secretaria de Serviços Urbanos que seja realizada em caráter de urgência, obra de manutenção da entrada da Rua Engenheiro Eduardo C. Costa, no sentido Rodovia Rio – Santos / Rio Itapanhaú. Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que devidamente subscrita.




Marcelo Vilares


Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bertioga



Ney Vaz Pinto Lyra
2º Secretário




Alfonso Dani
Vereador




Paulo Clayton Fernandes
Vereador



Caio Matheus
Vereador - Bertioga/SP
Unidos Somos + Democratas 25



Renatinho
Vereador PT ★



Toninho Rodrigues
Vereador