



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 304 / 11

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------|
| Protocolo: | <u>31.783</u> | | |
| Data: | <u>20/04/11</u> | Hora: | <u>08:42</u> |
| Ofício: | _____ | | |
| Aprovado na | <u>10^o</u> SO, realizada | | |
| em | <u>19.04.11</u> | S/ | <u>adendo</u> |
| _____ Presidente | | | |

Assunto: Manutenção em manilhas instaladas no cruzamento da rua Manoel Gajo com a rua Epifânio Batista, bairro Vicente de Carvalho II.

Ref: GV_CFB_IND 0057/11

Bertiooga, 19 de abril de 2011.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Pastor Clayton, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação: Indica ao Chefe do Executivo Municipal que, juntamente ao órgão competente, tome as devidas providências para realizar os serviços de **Manutenção em manilhas instaladas no cruzamento da rua Manoel Gajo com a rua Epifânio Batista, bairro Vicente de Carvalho II.**

A presente indicação de serviços de infra-estrutura urbana se justifica devido a localidade ser um ponto de constante movimentação de carros e pessoas, por ser o caminho que dá acesso a EMEF Giusfredo Santini e Posto de Saúde do bairro Vicente de Carvalho II. E quando em condições de transito, a localidade também faz parte do itinerário do transporte coletivo municipal.

Recentemente foi instalada, exatamente no cruzamento entre as ruas Manoel Gajo e rua Epifânio Batista, uma manilha com a função de fazer o escoamento das águas que costumam acumular no local em épocas de chuva. Acontece que a instalação não foi feita da maneira adequada, ficando no local um grande buraco que pode provocar acidentes colocando em situação de risco os transeuntes da localidade.

Para prevenir acidentes e outros transtornos contra a população local, é que este vereador indica ao Chefe do Executivo que, juntamente com o órgão competente, tome as medidas necessárias para fazer a manutenção nas manilhas instaladas no local, de forma a deixar aquela localidade em perfeitas condições de transito.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Vereador

Pastor Clayton
Vereador

Alfonso Dari Weiland
(alemão)
Vereador - 19 Secretário

Renatinho
Vereador P1 ★

Toninho Rodri
Vereador

MARCELO VILARES
Presidente da Câmara