



# Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 149 /13

Protocolo:	9.22 - 2013		
Data:	03/04/13	Hora:	08:30
Ofício:	<u>8º</u>		
Aprovado na	<u>8º</u> - SO, realizada		
em	<u>02.04.13</u>	adendo	
Presidente			

**Assunto: Solicitação de implantação de sinalização.**

Ref.:

Bertioga, dia 01 de abril de 2013.

Excelentíssimo Sr. Presidente,  
Nobres Vereadores:

**Edvaldo Alecrim Silva**, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Duto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Este vereador foi procurado por moradores do bairro Vista linda, em referencia, a Srª Juraci Bacellar Santana Gaia, que apontou um problema que esta sendo recorrente devido às obras de pavimentação da avenida Anchieta.


As obras são necessárias para melhoria da qualidade de vida dos moradores, é obvio, mas não se pode descuidar da segurança dos diversos usuários que ali transitam.

Vemos que as empresas que prestam este serviço, apenas cumprem as construções e não se preocupam de sinalizar devidamente estes locais, em algumas vezes nem sinalizam, sendo que, com uma sinalização deficiente estes locais se transformam em palco potencial de acidentes.

Portanto este vereador vem a este Duto Plenário indicar que se faça uma sinalização correta neste ponto, sítio:

Na avenida Anchieta, na altura dos números 8267/ 8241, bairro vista linda, foi construída parte da nova pista da referida avenida que esta sendo utilizada em mão dupla, devido interdição do trecho antigo, e se faz necessário placas R-28 (mão dupla), pois atualmente esta sinalização ainda não foi colocada, causando duvidas nos usuários, inclusive acidentes pelo local.

No mesmo trecho existe uma escola municipal, que se faz necessário à implantação de redutor de velocidade, sinalização esta que havia na pista antiga.



# Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Para quem adentra a avenida Anchieta vindo da Rodovia "Rio-Santos" pela avenida Eng. Eduardo da costa Junior não encontra referencia quando ao status de circulação que esta sendo empregado na avenida Anchieta, nem mesmo existe uma placa R-1 (parada obrigatória) que se faz necessário em todo entroncamento para indicar a preferência de circulação.

Diante do exposto solicito que a Secretaria de Transito envie agentes ao local para verificar o que esta ocorrendo, e se for o caso corrigir as deficiências, bem como em outros pontos da cidade que também estão em obras.

Consulto o Douto no tocante a permissão de envio de oficio ao Executivo Municipal, a Secretaria de Transito, para que realize esforços necessários no tocante à viabilização desta indicação. Requer, ainda, que cópia desta indicação seja encaminhada a Srª Juraci Bacellar Santana Gaia, moradora na avenida Anchieta, número 8267, Vista Linda.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

  
Edvaldo Alecrim Silva  
Vereador

VALÉRIA BENTO  
Vice Presidente  
da Câmara

ALFONSO DARI WEILAND  
Vereador

ELISABETH DOTTI CONSOLI  
Vereadora

IVAN DE CARVALHO  
Vereador

WILS HENRIQUE CAPELLINI  
Presidente da Câmara

ANTÔNIO RODRIGUES FILHO  
Vereador

WILZ CARLOS PACÍFICO JR.  
Vereador

JOSÉ FELICIANO IRMÃO  
2º Secretário