

Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo
Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 213 / 23

Protocolo:	_____
Data:	Hora: _____
Ofício:	_____
Aprovado na <u>109</u> SO, realizada	
em <u>11/7/23</u> <u>1</u> adendo	
<i>Macário Antunes Quirino</i> Presidente	
<i>Vice Presidente</i> No exercício da Presidência	

Assunto: **SOLICITA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE E COLOCAÇÃO DE LOMBADAS NO BAIRRO INDAIÁ**


Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Ney Vaz Pinto Lyra, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Moradores do Bairro Indaiá, procuraram este vereador solicitando atenção especial no que diz respeito à sinalização de trânsito do bairro que estão em condições precárias, algumas bem apagadas, colocando em risco a vida dos pedestres que precisam fazer a travessia da via. Os moradores também se queixam que existe uma sinalização de lombada, porém a lombada nunca existiu.

Os locais com maior necessidade de atenção quanto a sinalização são:

- Rua Waldemar da Costa Filho, próximo ao Portal de entrada do bairro. (sinalização apagada)
- Em frente ao Condomínio Nedda Goulart, (faixa de pedestre) tendo em vista que do outro lado da rua existe um ponto de ônibus, onde as crianças embarcam e desembarcam no transporte para irem à escola.



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo
Estância Balneária

- Rua Waldemar da Costa Filho, em frente à Sabesp. (Faixa de pedestre). Esta via é muito usada pelas crianças que moram no PSH Indaiá, e percorrem esse caminho para irem à escola Archimedes Bava, bem como posto de saúde, Vila do Bem, supermercados, farmácias etc...
- José da Costa Silva Sobrinho, altura do número 898, existe sinalização de lombada, porém a mesma não existe, resultando que os veículos trafeguem além do limite de velocidade estabelecido de 40 km. Moradores relatam que nas imediações já houve atropelamento de crianças.

Diante do exposto, solicito ao prefeito Caio Arias Matheus que determine ao setor competente a pintura das referidas faixas de pedestres bem a colocação da lombada no local solicitado. Solicito envio de cópia desta indicação à Sra. Secretaria de Segurança e Cidadania, Thalita Walperes Figueiredo.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Ney Vaz Pinto Lyra
Vereador

Taciano Goulart Cerqueira Leite
Vereador

Renata da Silva Barreiro
Vereadora

Eduardo Pereira de Abreu
2º Secretário

Matheus Del Corso Rodrigues
1º Secretário

Elisângela da Silva Pedroso
Vereadora



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Rua José da Costa Silva Sobrinho, nº 898 tem a placa de lombada, mas não tem lombada na via



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Faixa de Pedestre APAGADA em frente ao condomínio Nedda Goulart



Faixa de Pedestre APAGADA em frente a Sabesp/Indaiá