




Câmara Municipal de Bertioça

Estado de São Paulo
Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 07 /2010

Protocolo: 28/05
Data: 03/02/10 Hora: 08:25
Ofício: _____
Aprovado na 1.ª SO, realizada
em 02.01.10 5/ adendo

Presidente

Assunto: Solicita que o prefeito determine que sejam feitos reparos apontados no NEIM Rio da Praia.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Caio Arias Matheus, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

No bairro Rio da Praia encontra-se instalado o Núcleo de Educação Infantil que recebe o mesmo nome do bairro. Tal unidade de ensino vem sofrendo com alguns problemas provenientes da falta de manutenção, conforme passamos a comentar.

Diversos pontos do prédio, principalmente a cozinha e os banheiros além das salas de aula, sofrem com a infiltração e vazamento nas paredes e no teto, causando mal cheiro e mofo. Já ao lado da área aonde as merendeiras manipulam os alimentos consumidos pelas crianças, existe uma fossa parcialmente descoberta aonde, certamente, existem ratos e baratas, problema este que também existe na área de recreação das crianças e que pode ocasionar graves acidentes.

Já os brinquedos de ferro aonde as crianças se divertem, encontram-se deteriorados e enferrujados, deixando apreensivos pais e professores. Na frente dos brinquedos de madeira, existem crateras que, com as chuvas, ficam com água acumulada podendo ajudar na proliferação de mosquito da dengue.

As máquinas de lavar, as máquinas de secar, os portões principal e lateral, o interfone, a campainha e os bebedouros encontram-se quebrados e não recebem manutenção há diversos meses.

Dos diversos chuveiros existentes, apenas dois tem água quente, o que dificulta no atendimento das 164 crianças, o mesmo ocorrendo com os colchões que estão totalmente deteriorados e precisam, urgentemente, ser substituídos por novas unidades.

Devido as goteiras existentes no telhado, a laje se enche de água, podendo ocasionar um curto circuito devido a fiação que se encontra exposta no local. Devido a baixa pressão da água, se faz necessária a instalação de bombas de recalque para alimentar as cinco caixas d'água daquela unidade educacional.

Um dos banheiros do prédio recebeu reparo no encanamento que havia dado vazamento, entretanto, os funcionários que realizaram o reparo não fecharam o buraco, deixando o encanamento exposto. Por fim, um buraco imenso na lateral do prédio fora aberto, na tentativa de se realizar a manutenção do encanamento do banheiro. Entretanto, para surpresa até mesmo da direção da escola, o reparo não fora realizado e tampouco o buraco fora tapado.

Face ao acima exposto, é que **INDICO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Mauro Dedemo Orlandini para que, junto ao setor competente, determine




Câmara Municipal de Bertioxa

Estado de São Paulo

Estância Balneária

que sejam feitos os reparos apontados no presente trabalho no Núcleo de Educação Infantil Rio da Praia.


Caio Matheus
Vereador


Marcelo Heleno Vilares
Vice - Prefeito



Alêmão
Alfonso Dan Weiland
Vereador


Pastor Clayton Fernandes
Vereador


Renatinho
Vereador PT ★




Taciano Goulart Cerqueira Leite
Vereador



Toninho Rodrigues
Vereador


Toninho Rodrigues
Vereador



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo
Estância Balneária



Teto da cozinha com infiltração




Alimentos sendo manipulados ao lado da fossa




Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Infiltração existente no teto da secretaria da unidade educacional




Tampa da fossa quebrada em frente ao local de recreação das crianças



Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Chuveiro com fiação elétrica exposta



Parede da dispensa com infiltração




Câmara Municipal de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Colchonetes usados pelas crianças em mal estado de conservação



Brinquedos de ferro em mal estado, oferecendo riscos às crianças




Câmara Municipal de Bertioxa

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Buraco aberto e não fechado após tentativa de manutenção do encamento




Poça de água em frente a um dos brinquedos



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária



Brinquedos com poça d'água embaixo, impedindo a utilização pelas crianças