



Câmara Municipal de Bertoga


Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Vereador Caio Matheus

Unidos Somos +

INDICAÇÃO Nº 470 /2010

Protocolo:	<u>29403</u>
Data:	<u>30/06/2010</u> Hora: <u>128</u>
Ofício:	_____
Aprovado na	<u>21.ª</u> SO, realizada
em	<u>29.06.10</u> <u>51</u> adendo
	 Presidente

Assunto: Solicita que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, construa uma caixa de inspeção bem como realize o nivelamento de maneira adequada da Travessa 9 com a Rua 4, em frente ao número 470 na Chácara Vista Linda.

Bertioga, 29 de junho de 2010.

Senhor Presidente, Nobres Vereadores:

Caio Matheus, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Um morador do Bairro Chácara Vista Linda procurou a este Vereador para relatar um problema que o mesmo vem enfrentando.

Segundo o mesmo, ao comprar o imóvel aonde reside naquele bairro, existia, na porta do mesmo, uma vala que corria a céu aberto. Preocupado não apenas com o embelezamento de sua casa mas com aquela água fétida e cheia de mosquitos e ratos, o morador, com recursos próprios, construiu uma caixa de inspeção.


Entretanto, assim que o poder público foi fazer manutenção no leito carroçável da via, quebrou a caixa construída pelo cidadão, deixando o problema da maneira que estava antes de ele fazer a melhoria.

Outra questão diz respeito ao nível da rua. Como a casa da pessoa é de esquina e ali existe um canal aonde fora instalada uma enorme manilha. Como a instalação de tal equipamento criou uma lombada acima dele, o poder público vem, regularmente, despejando, ali, terra e concreto, deixando a residência com o nível abaixo da rua e empossando água na frente da mesma prejudicando, portanto, o cidadão que está com seus impostos em dia e sofrendo com um serviço mal feito.

Face ao acima exposto, é que **INDICO** à Mesa, ouvido o Colendo Plenário para que, satisfeitas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, construa uma caixa de inspeção bem como realize o nivelamento do local de maneira adequada, qual seja Travessa 9 com a Rua 4, em frente ao número 470 na Chácara Vista Linda.

Solicito que cópias da presente indicação sejam enviadas à Sociedade de Melhoramentos do Bairro Caiubura.


Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita.


Afonso Dan Weiland
Vereador


Caio Matheus
Vereador


Marcelo Heleno Vilarés
Vice-Presidente


Renatinho
Vereador PT ★


Toninho Rodrigues
Vereador