



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 056_1_12

| | |
|-------------|-------------------------|
| Protocolo: | <u>94.603</u> |
| Data: | <u>29.02.12</u> |
| Hora: | <u>08:27</u> |
| Ofício: | |
| Aprovado na | <u>3ª</u> SO, realizada |
| em | <u>26.02.12</u> |
| | <u>adendo</u> |
| Presidente | |

Assunto: CAIXA DE INSPEÇÃO QUEBRADA /C VAZAMENTO DE AGUA PLUVIAL (JARDIM INDAIÁ)
Ref:04/02/2012

Bertioga, 28 de Fevereiro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores:

ORVANDO DA SILVA, no uso de suas atribuições de vereador, vem perante V. Exa., ouvido o Douto Plenário apresentar a seguinte indicação:

Os moradores da Rua Dr. José Costa e Silva c/ a Rua João de Castro Monte Alegre no Jardim Indaiá, procuraram este vereador, para tentar solucionar problemas de uma caixa de inspeção, quebrada pela erosão da chuva, existente no cruzamento destas ruas, e esta alagando e dificultando o tráfego natural de veículos e pedestres, apresentando riscos para os moradores e usuários que transitam pelo local.

Sendo assim, indico ao Exmo. Prefeito de Bertioga, que juntamente com a empresa responsável, que realize os serviço de manutenção, e a reforma da caixa de inspeção .

Consulto o Douto Plenário, no tocante à permissão de envio de ofício desta Casa Legislativa ao Executivo Municipal, dando ao mesmo, conta do teor desta Indicação.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Toninho Rodrigues
Vereador


ORVANDO DA SILVA
Vereador

Caio Matheus
Vereador - Bertioga/SP
Unidos Somos F

Adiel Pereira
Vereador

Valdernar da Silva
Av. Valdér

Renatinho
Vereador PT ★