



# Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 481 / 14

Protocolo:	<u>1808/14</u>		
Data:	<u>08/10/14</u>	Hora:	<u>10:15</u>
Ofício:	_____		
Aprovado na	<u>23</u>	SO, realizada	
em	<u>07.10.14</u>		<u>31</u> adendo
 Presidente da Câmara Municipal de Bertioga			
Vice Presidente da Câmara			

**Assunto:** Conclusão da obra, compra de equipamentos e serviço de drenagem e saneamento na Unidade Básica de Saúde Jardim Vicente de Carvalho II.

**Ref:** GVLHC

Bertioga, 07 de outubro de 2014.

Excelentíssimo Sr. Presidente,  
Nobres Vereadores:

**Luís Henrique Capellini**, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Com mais de um ano de iniciada as obras de reforma no posto de saúde de Vicente de Carvalho II, o local apresenta visual de abandono e carece de diversas ações simples que podem melhorar a vida dos funcionários do posto, assim como dos pacientes.

Em visita esta semana a unidade, pude conversar com funcionários e verificar a situação de precariedade. De imediato, requero medidas da Secretaria Municipal de Saúde para a compra de tintas para a pintura das paredes, que apresentam bolor em várias salas de atendimento, bem como aquisição de suporte para televisão, o que tem impedido a realização de aulas informativas para gestantes, diabéticos e hiper tensos.



# *Câmara Municipal de Bertioga*

Estado de São Paulo

*Estância Balneária*

Ainda, a compra de suportes para prateleiras, tipo "mão francesa", para a colocação de prateleiras que foram doadas pelos próprios funcionários; trilhos e cortinas, para as salas de atendimento, nas quais os médicos e pacientes ficam expostos diretamente ao sol; lâmpadas e ventiladores de teto principalmente para a sala de recepção e a de sutura; fogão para a cozinha dos funcionários e armários adequados para a guarda de bolsa e pertences pessoais dos funcionários, que são deixados atualmente junto com o material do posto.

Já para a conclusão mais rápida da obra, faltam duas portas, uma para o depósito na área atrás do posto e outra para a entrada principal. As janelas também precisam de vidros, já que estão com tapumes improvisados há meses e a antiga sala de vacinação está parcialmente reformada, sem possibilidade de uso nas condições atuais.

Na área externa do prédio da Unidade Básica de Saúde (no terreno), o problema é a drenagem e a rede de esgoto. De acordo com os funcionários, quando chove, a água se mistura ao esgoto, que invade a cozinha dos funcionários e forma poças nas áreas externas do posto, onde as crianças brincam e ficam expostas aos riscos de contaminação.

Para resolver esse problema, há necessidade de ligação do sistema interno de esgoto do posto com a rede de esgoto da rua, que já existe. Ainda, realização de obra de drenagem no terreno, com encanamento que contorne os muros do posto e permita o escoamento das águas pluviais para a rua, tornando o local menos insalubre.

Fiquei bastante impressionado com a disposição dos funcionários em participar das melhorias necessárias para o posto, inclusive com a disponibilização de todos para a realização de um mutirão, no final de semana, para pintura das paredes da unidade de saúde, assim como da



# *Câmara Municipal de Bertioga*

Estado de São Paulo

*Estância Balneária*

instalação das prateleiras e suportes para televisão. Mas, para isso, é preciso que o Executivo providencie a compra das tintas e demais equipamentos.

Como a maioria dessas ações são de aplicação simples, peço urgência à Secretaria Municipal de Saúde e ao senhor prefeito, José Mauro Dedemo Orlandino, porque toda melhoria refletirá imediatamente na vida dos funcionários e pacientes.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

**ALFONSO DARI WEILAND**  
Vereador

**Luís Henrique Capellini**  
Vereador

**ELISABETH DOTTI CONSOLO**  
Vereadora

**Marcia Regina Braz Lia**  
Vereadora

**JOSÉ FELICIANO IRMÃO**  
2º Secretário

**LUIZ CARLOS PACÍFICO JR.**  
Vereador

**EDVALDO ALECRIM SILVA**  
1º Secretário

**ANTÔNIO RODRIGUES FILHO**  
Vereador

**VALÉRIA BENTO**  
Vice Presidente  
da Câmara



# *Câmara Municipal de Bertioga*

Estado de São Paulo

*Estância Balneária*



**Paredes com mofo e bolor em salas da Unidade de Saúde.**



**Antiga sala de vacinação, com obra inacabada e em desuso.**



# *Câmara Municipal de Bertioga*

Estado de São Paulo

*Estância Balneária*



**Porta principal do posto, em estado precário. Precisa de troca imediata e tapumes nas janelas, que ainda não contam com vidro definitivo.**

**Porta da área atrás do posto.  
Também precisa de troca.  
Local é utilizado como depósito.**





# *Câmara Municipal de Bertiooga*

Estado de São Paulo

*Estância Balneária*



**Fogão está velho e precisa ser trocado imediatamente. Ele é utilizado pelos funcionários do posto, que também precisam de armários adequados para guardar seus pertences pessoais.**



**Área externa do posto. Local fica alagado quando chove. Misturando águas pluviais e o esgoto que transborda.**