



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 307 / _____

Protocolo: 1025/15

Data: 17/06/15 Hora: 09:09

Ofício: _____

Aprovado na 17ª SO, realizada
em 16/06/15 51 adendo

Presidente

Ref: GVEAS

Assunto: Solicitação de limpeza e desobstrução de P.V. (ponto de visualização) da Rede Coletora de Esgoto.

Bertioga, dia 16 de junho de 2015.

Ref: GVEAS

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Edvaldo Alecrim Silva, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

Este vereador verificou a necessidade de limpeza e desobstrução de P.V. da Rede Coletora de Esgoto na rua Jose Sanches Ferrari, altura do numero 398, no Bairro Vicente de Carvalho II.

O serviço de manutenção é necessário porque no local citado está ocorrendo refluxo de dejetos, o que causa desconforto à população por causa do mau cheiro, além da possibilidade de contaminação por meio de contato involuntário com estes materiais.

Assim, solicito medidas urgentes da Secretaria de Serviços Urbanos para sanar este problema. Consulto o Douto Plenário no tocante a permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a SABESP.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

ALFONSO DARI WEILAND
Vereador

Edvaldo Alecrim Silva
Vereador

IRLINDO DE JESUS XAVIER
VEREADOR

Valéria Bento
Vereadora

ELISABETH DOTTI CONSOLLO
Vereadora

JOSÉ FELICIANO IRMÃO
2º Secretário


ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
Vereador



Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária





Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

