



# Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 258 / 18

Ofício nº 105/18

Ref.: GV-BIRÓ

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo: _____                                                                           |
| Data: ____/____/____ Hora: _____                                                           |
| Ofício nº: _____                                                                           |
| ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Aprovado ( <input type="checkbox"/> ) Reprovado na |
| SO, realizada em <u>04 SET 2018</u>                                                        |
| adendo _____                                                                               |
| <u>Valéria Bento</u> _____                                                                 |
| Vereadora Presidente                                                                       |
| no exercício da Presidência                                                                |

Assunto: **MANUTENÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO  
BAIRRO CAIUBURA.**

Bertioga, 04 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Sr. Presidente e Nobres Vereadores.

Magno Roberto Silva Souza, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o douto plenário, apresentar a seguinte indicação:

Indica ao excelentíssimo Prefeito de Bertioga Caio Arias Matheus que determine providencias junto a Secretaria de Serviços Urbanos, para a realização de estudo técnico de manutenção dos postes de iluminação pública em toda a extensão da rua Doze no bairro Caiubura, bem como a colocação de manilhas por toda extensão das valas.

Após visita solicitada por moradores locais, verificou-se a urgência desta manutenção, pois já foram feitas diversas solicitações junto a Elektro S/A, gerando vários protocolos de atendimento.

Onde foi realizada vistoria técnica pelo engenheiro da prestadora de serviços ao local e nada foi resolvido em função da falta de manutenção. Nada pode ser feito caso não ocorra a manutenção e colocação de todas as manilhas nas valetas conforme padrão exigido, pela extensão da rua.

Verifiquei que os postes estão colocados dentro das valas sem nenhum outro tipo de sustentação.



# Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

É visto que a maioria dos postes de iluminação estão tombados voltados para as residências, ocorrendo risco de queda com possibilidade de ocorrer um grave acidente, devido trânsito de pedestres e veículos no local.

Segue em anexo fotos, onde podemos verificar a situação encontrada, bem como visualizar o que pode ocorrer se nada for feito. No aguardo deste ser atendido com rapidez e eficiência.

Solicito que sejam encaminhadas cópias a Secretaria de Serviços Urbanos, Diretoria de Manutenção e Serviços, bem como a Diretoria de Gestão Energética, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita.

Atenciosamente

Vereador Magno Roberto Silva Souza

**"BIRÓ"**

2º Secretário - Mesa Diretora

**CARLOS TICIANELLI**  
1º Secretário

**Valéria Bento**  
Vereadora

**MATHEUS DEL CORSO RODRIGUES**  
Vereador





