



# Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

INDICAÇÃO Nº 149 / 19

Protocolo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Ofício nº: \_\_\_\_\_

Aprovado na 12ª SO,

realizada em

SEM adendo 07 MAI 2019

EDUARDO PEREIRA DE ABREU

Vice Presidente

no exercício da Presidência

**Assunto:** Manutenção de Poste

**Ref:**

Bertioga, 07 de maio de 2019.

Excelentíssimo Sr. Presidente,  
Nobres Vereadores:

**Arnaldo de Oliveira Júnior**, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, apresentar a seguinte Indicação:

Pedimos avaliação por parte dos responsáveis pelo sistema Elektro de distribuição de energia elétrica, para um poste muito inclinado localizado no Bairro Jardim Rafael, Rua Pedro Uso, em frente aos imóveis número 342,352,362.

Moradores da região observam a falta de alinhamento padrão e temem os riscos de uma queda iminente: incêndios, choques, vítimas, interrupção do fornecimento de energia, transtornos ao trânsito, entre outros.

A pedido dos interessados e visando prevenir consequências indesejáveis, solicitamos uma avaliação técnica e as providências necessárias.

Diante do exposto solicito envio de cópia desta indicação a Elektro e ao Gabinete do Prefeito.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Taciano Goulart Cerqueira Leite  
1º Secretário

**Arnaldo de Oliveira Júnior**  
Vereador

**NEY VAZ PINTO LYRA**  
Vereador

**EDUARDO PEREIRA DE ABREU**  
Vice Presidente

**Valéria Bento**  
Vereadora